

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.1



Grundstück Wielpützer Straße 25 b



Einfamilienhaus Wielpützer Straße 25 b



Südansicht

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.2



Südwestansicht



Westansicht



Hauseingang mit Terrasse

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.3



Balkon im Obergeschoss



Wohnzimmer im Erdgeschoss




Feuchtigkeitserscheinungen im Wohnzimmer

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.4



Kochecke im Erdgeschoss



Flur im Erdgeschoss



Feuchtigkeitserscheinungen im Flur im Erdgeschoss

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.5



Feuchtigkeitserscheinungen an der Hauseingangstür



Feuchtigkeitserscheinungen an der Hauseingangstür



Bad im Erdgeschoss

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.6



Feuchtigkeitserscheinungen im Bad im Erdgeschoss



Feuchtigkeitserscheinungen im Bad im Erdgeschoss



Balkon im Obergeschoss

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.7



Schlafzimmer im Obergeschoss



Duschbad im Obergeschoss



Treppe zum Dachgeschoss

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.8



Zimmer im Dachgeschoss



Gastherme im Dachgeschoss



Gebäude Wielpützer Straße 25 b vor dem Umbau