


„Heinrichsweg“ – Straßenflucht Nordost




„Heinrichsweg“ – Straßenflucht Südwest mit Grenzmauer Hausnr. 32



Buschweg – Straßenflucht Nordost mit Grenzmauer Hausnr. 32




Garage auf Flst. 225 mit Überbau Nachbargarage ca. 40 cm



Garage mit Zufahrt von Buschweg




Straßenansicht Wohnhaus Heinrichsweg 32



Frontfassade und Gartenzugang




Giebel DG




Gartenzugang seitlich




Blick in den seitlich gelegenen Garten (Straßenecke)



Zugang Garage von Garten aus




Innenansicht Garage



überdachte Terrasse mit Zugang zu seitlichem Garten




Zugang Wohnbereich und Kelleraußentreppe



Kelleraußentreppe




Defekt / Lichtstegplatte



Hauseingangsbereich / Treppenhaus





Geschosstreppe




Flur




Wohnen



Wohnen




Küche




Bad EG




WC DG




Zimmer DG




Zimmer DG



Flur DG mit Zugang Spitzboden




Spitzboden



Kellertreppe




Flur KG mit Zählerschrank



Hausanschlüsse



Waschküche mit Zugang Außentreppe



Heizungsanlage und Warmwasserspeicher



Keller