



Sandkaulberg - Straßenflucht Nord




Sandkaulberg - Straßenflucht Süd



Straßenansicht Sandkaulberg 9 A




Doppelgarage und Wohnhaus



Innenansicht Garage




Innenansicht Garage



Garagensockel mit Lichtschachtabdeckung und Drainage




Zufahrt mit Gefälle, Garagentor defekt



Hauseingang




Vorgarten mit Gastank und Lichtschacht



Gartenansicht




Balkonplatte / Feuchteschäden




Gartenansicht Garage mit Außentreppe




Blick in den Garten von Terrasse aus



Blick in den Garten von Balkon aus




Balkonplatte mit Feuchteschäden



Flur Wohnung DG




Küche DG




Wohnen





Schlafen



Bad




Abstellraum




Zimmer





Dachunterseite Spitzboden




Geschosstreppe





Treppenhaus / Hauseingang




Flur EG




Zimmer



Zimmer




Zimmer




Schlafen




Bad



Duschbad




Kellertreppe wohnungsintern




Flur KG




Küche KG, offen



Wohnen KG mit Zugang Terrasse




Keller / Arbeitszimmer



Heizungskeller




Gäste - WC KG Garage, Feuchteschäden (nicht nutzbar)



Feuchteschäden (Decke, Fenstersturz und -laibung)




Hobbyraum KG Garage, Feuchteschäden (nicht nutzbar)




Sockel Innenwand mit Schimmelbildung




Schimmelbildung an Außenwänden, Boden und Einrichtung




Waschküche, Feuchteschäden



Feuchteschäden Innenwand



Außenwand und Lichtschacht Front, Feuchteschäden



Pumpensumpf