


Dachweg - Straßenflucht Nordwest




Dachweg - Straßenflucht Südost



Dachsweg 11 - Straßenansicht




Hauseingang und Vorgarten



Gartenansicht




Blick in den Garten mit Garage und Pavillon, von DG aus



Doppelgarage (Feuchteschäden)




Innenansicht Garage




Garten mit Blick auf das Wohnhaus




Einfahrt mit (fremdem) Wohnmobil / Seitengiebel



Treppenhaus EG / Eingangsbereich




Küche Wohnung EG



Diele




Wohnen / Essen mit Zugang Terrasse (Feuchteschaden Giebelwand)



Bad




WC



Küche Wohnung OG




Bad



Wohnen mit Zugang Balkon




Diele



Küche Wohnung DG




Zimmer DG (Gaube Feuchteschäden)



Bad DG




Wohnen



Dachflächenfenster defekt




Treppenhaus KG – Zähler / Sicherungen



KG Waschküche mit Zugang Außentreppe - Feuchteschäden




Keller - Außentreppe



Heizungsanlage



Feuchteschäden Außenwände



Keller - Feuchteschäden



Öltank