


„Herrenfeldchen 10“ - Straßenflucht Südwest




„Herrenfeldchen 10“ - straßenseitige Grenze Flst. 587



Herrenfeldchen 10 - Front Hauptgebäude




Garage mit Zufahrt



Gartenzugang und Seitenfassade Garage




Seitengiebel Haupthaus, Front Anbau und Gartenhaus




Anbauten an Haupthaus




Garten mit Blick auf Garage



Gartenhaus und Zugang Straße




Innenansicht Gartenhaus



Eingang Wohnung / Anbau




Terrassenüberdachung



Anbaufassade OG




Treppenhaus / Hauseingang Haupthaus EG



innenliegende Küche




Bad EG




Wohn- und Essbereich mit Kaminofen und Zugang Hof




Wohnen



Geschosstreppe Haupthaus




Schlafzimmer OG




Tür zu Zimmer, welches durch Anbauwohnung genutzt wird




Zimmer OG mit Kaminofen (durch Anbauwohnung genutzt)



Zimmer DG mit Dachluke




Zimmer mit Giebfenster (Feuchte)



Kellertreppe




Keller mit Heizung (Feuchteschäden)



KG Feuchteschäden




Waschküche / Feuchteschäden




Keller / Feuchteschäden




Blick von Wohnungseingang Anbau auf Hof



Küche - EG Anbau




Wohnen / Kamin




Bad - EG Anbau





Heizung / Anbau



Geschosstreppe / Anbau



Zimmer OG / Anbau



Zimmer - OG Anbau



Blick auf Überdachungen und Garage von OG - Anbau aus