


Phönixstraße - Straßenflucht Süd




Straßenflucht Süd mit Hausnr. 116



Straßenflucht Nord




Straßenansicht Hausnr. 116 (Flst. 506) und Flst. 335



Gartenansicht




Blick auf die Zuwegung hinter der Hausgruppe



Hoffläche mit Blick auf den Zugang zum Nachbargrundstück




Hof mit Garagenzufahrt, Garage und Nebengebäude



Blick auf den Garten vom Obergeschoss aus




Innenansicht Garage




Überdachung / Trockenfläche




Nebengebäude / Waschküche



Riss in Zwischenwand zu Garage




Eingangsbereich / Treppenhaus



Geschosstreppe und Hausanschlüsse / Heizung




Heiztherme



Küche EG




Durchgang zu Wohnbereich




Wohnen mit Glasplatte über Kriechkeller




offener Kamin – derzeit stillgelegt



Zimmer OG mit Durchgang zu zweitem Zimmer




Zimmer OG



Bad OG



Wendeltreppe zu DG



Schlafzimmer DG



DG