

## Anlage 4: Fotoübersichtsplan mit Fotos




Bild 1: Profilansicht (Blick nach Südwesten)



Bild 2: Profilansicht (Blick nach Nordwesten)



Bild 3: Profilansicht (Blick nach Nordwesten)



Bild 4: Seitansicht (Blick nach Nordosten)



Bild 5: Hauseingangstüre (Blick nach Nordwesten)



Bild 6: Fassadensockel (Blick nach Nordwesten)



Bild 7: Beschädigungen an der Putzfassade




Bild 8: Innenhof




Bild 9: Garten (Blick nach Südosten)