



Krankenhausstraße, Blick Richtung Nordosten,
Zweifamilienhaus „Krankenhausstraße 70“ mit zwei Pkw-Garagen



Straßen-/ Seitenansicht



Wohnung Nr. 2 im Obergeschoss des Gebäudes



Pkw-Garage Nr. 2



Seitenansicht des Wohnhauses,
Wohnung Nr. 2



Hauseingangsbereich



Pkw-Garage Nr. 2





Rückansicht des Wohnhauses,
Wohnung Nr. 2





Kelleraußentreppe



zum Kellergeschoss führende Treppe




Flur des Kellergeschosses



Waschküche



zum Obergeschoss führende Treppe



Flur der Wohnung Nr. 2



Bodenbelag des Esszimmers



beschädigte Fenster



Bad der Wohnung Nr. 2





Balkon der Wohnung Nr. 2



rückwärtiger Garten



unterseitig stellenweise beschädigte Balkonplatte

