



Dreikönigenstraße, Blick Richtung Nordwesten,
Einfamilien-Doppelhaushälfte „Dreikönigenstraße 4“



Zuwegung zum Wohnhaus



Einfamilien-Doppelhaushälfte „Dreikönigenstraße 4“ mit einer Pkw-Doppelgarage



Mülltonnen-Abstellplatz



Straßen-/ Seitenansicht des Wohnhauses





Rückansicht des Wohnhauses



Rückansicht der Garage



beschädigte Terrasse sowie Terrassentreppe





Garten im rückwärtigen Grundstücksbereich





zum Obergeschoss führende Treppe



beschädigter Bodenbelag des Balkons



Spartreppe zum ausgebauten Dachgeschoss

