



Straße „Niederweg“, Blick Richtung Nordosten,
Wohnhaus „Niederweg 4“ mit seitlicher Tordurchfahrt





Straßen-/ Seitenansicht



Hauseingangsbereich



Straßenansicht des Wohnhauses





seitlich des Wohnhauses befindliche, aufgestockte Tordurchfahrt





Fassadendetail



beschädigte Fensterbank