



Langenackerstraße, Blick Richtung Süden,
Zweifamilienhaus „Langenackerstraße 57“





Straßenansicht



Straßen-/ Seitenansicht



Eingangsbereich des Vorderhauses



Zuwegung bzw. Zufahrt zu den Anbauten II und III



Seitenansicht des Anbaus II, Frontansicht des Anbaus III



Eingangsbereich der Erdgeschosswohnung



Rückansicht der Gebäude







Terrasse der Erdgeschosswohnung



zur Erdgeschossterrasse führende Außentreppe



unmittelbar hinter des Anbaus III befindliche Terrasse



beschädigte Belag der zur Terrasse führenden Treppe



Rückansicht der Gebäude, rückwärtiger Grundstücksbereich





zum Obergeschoss führende Treppe





WC / Abstellraum im Erdgeschoss

