



Bild 1

Die Häuserzeile mit dem Gebäude Nr. 83 als zweites links.



Bild 2
Die Eingangsfassade.



Bild 3
Die Eingangsfassade in Gegenrichtung.



Bild 4
Die Gartenfassade.



Bild 5

Die rückwärtige Dachfläche, von einem Nachbargrundstück aus gesehen.




Bild 6

Blick in den Garten von oben.



Bild 7
Blick in den Garten im Erdgeschoss.