



Bild 1

Die Wohnanlage mit der zu bewertenden Wohnung im Spitzboden links.



Bild 2

Blick in Gegenrichtung.



Bild 3

Die Gebäuderückseite mit der zu bewertenden Wohnung im Spitzboden rechts.



Bild 4
Ergänzende Hofansicht.



Bild 5

Der Garagenhof im rückwärtigen Grundstücksteil.



Bild 6
Hauseingang mit Treppe.



Bild 7
Der zentrale Kellerflur.



Bild 8

Die Heizungsanlage.



Bild 9
Die Gemeinschaftswaschküche.



Bild 10
Blick durch den der Wohnung Nr. 7 zugeordneten
Kellerraum.



Bild 11

Schiebetür im Dachgeschoss mit Treppe zur bewer-
teten Wohnung.

**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 12
Flur neben der Treppe im Spitzboden.

**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 13
Wohnraum im Spitzboden.



Bild 14
Balkon vor dem Wohnraum.

**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 15
Küchenbereich im Spitzboden.

**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 16
Der Sanitärraum.



Bild 17

Abgelöste Tapeten im Sanitärraum.

**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 18
Der Schlafbereich im Spitzboden.