



**Bild 1**

Eingangsseite der Wohnanlage mit dem Balkon der zu bewertenden Wohnung im 1. Obergeschoss links.



**Bild 2**

Detailaufnahme des zur Wohnung gehörenden Balkons.



**Bild 3**

Die Wohnanlage zur Wüstenhöferstraße.



**Bild 4**

Ergänzende Ansicht zur Wüstenhöferstraße.



**Bild 5**

Die südliche Gebäudeseite.



**Bild 6**

Die östliche Gebäudeseite.



**Bild 7**

Die Fenster der zu bewertenden Wohnung nach Osten.



**Bild 8**

Blick über die südlichen Außenflächen.



**Bild 9**

Die Eingangsanlage zum Gebäude.



**Bild 10**  
Das Treppenhaus mit Aufzug.



**Bild 11**

Detailaufnahme des Aufzuges.



**Bild 12**

Lichtkuppel über dem obersten Treppenhauspodest.



**Bild 13**

Zugangsbereich zum Keller.



**Bild 14**

Blick durch einen Kellerflur.



**Bild 15**  
Blick durch die Tiefgarage mit Doppelparkern.



**Bild 16**  
Detailaufnahme des Zufahrtstores.



**Bild 17**

Treppenhaus im 1. Obergeschoss mit Eingangstür zur Wohnung Nr. 5.