



Bild 1

Die Wohnanlage von Nordosten mit der Haus-Nr. 66 in Bildmitte.



Bild 2
Eingangsfassade des Gebäudes Nr. 66 mit der zu bewertenden Wohnung im 5. Obergeschoss rechts.



Bild 3

Blick von Osten über einen Kinderspielplatz und ein Parkdeck.



Bild 4

Blick von Norden zur Häuserzeile 68 bis 74 über ein Parkdeck.



Bild 5
Eingangsseite der Gebäude 52 bis 58.



Bild 6
Eine gegenüberliegende Garagenzeile.



Bild 7
Rückseite der Gebäude 60 bis 66.



Bild 8
Detailaufnahme der Rückseite Gebäude 66 mit der zu bewertenden Wohnung im 5. Obergeschoss links.



Bild 9
Die südliche Gebäudeecke.



Bild 10
Rückseite der Gebäude 68 bis 74.



Bild 11
Blick zu den Gebäuden 68 bis 74 über ein Parkdeck.



Bild 12
Ergänzende Ansicht der oberen Ebene eines Parkdecks.



Bild 13
Zufahrt zu einem Parkdeck.



Bild 14
Eingangsbereich im Haus Nr. 66.



Bild 15
Blick durch das Treppenhaus.



Bild 16
Zwischenpodest mit Müllabwurfschacht und
Trocken-Steigleitung.



Bild 17
Innenansicht des Aufzuges.



Bild 18
Blick durch einen Kellerflur.



Bild 19
Der Gemeinschafts-Trockenraum.




Bild 20
Feuchteschäden im Gemeinschafts-Trockenraum.



Bild 21
Die Elektro-Hausanschlüsse.



Bild 22
Ein Gemeinschafts-Fahrradabstellraum.



Bild 23
Blick auf die Heizungsanlage.



Bild 24
Ergänzender Blick auf die Heizungsanlage.



**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 25
Eingangsflur der zu bewertenden Wohnung.



**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 26
Blick in das Gäste-WC.



**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 27
Der Wohnraum mit Parkettboden.



**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 28
Der Schlafraum mit Parkettboden.



**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 27
Balkon mit Fliesenbelag und Massivbrüstung.



**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 28
Blick in den Abstellraum.



**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 29
Heizungsrohre im Abstellraum.



**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 30
Das geflieste Bad.



**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 31
Blick durch die Küche.



**Foto in der Internetversion
zum Datenschutz entfernt.**

Bild 32
Der der Wohnung zugeordnete Kellerraum.