

Fotodokumentation


Gebäudeansicht:



Gebäudeansicht:



Teilansicht Außentreppe:



Lage in der Straße/Umgebung:



Lage in der Straße/Umgebung:




Teilansicht Eingangsbereich:



Teilansicht Treppenhaus:




Teilansicht Treppenhaus:



Teilansicht Treppenhaus:



Teilansicht Dachflächenfenster:



Teilansicht Wohnungseingangstür:



Teilansicht Wohnungseingangstür:



Teilansicht Wohnzimmer:



Teilansicht Büro:



Teilansicht Küche:



Teilansicht Küche:




Teilansicht Badezimmer:




Teilansicht Badezimmer:



Teilansicht Kellerfläche:



Teilansicht Kellerfläche:




Teilansicht Kellerfläche:



Teilansicht Kellerfläche:



Teilansicht Kellerfläche:



Teilansicht Haustechnik:



Teilansicht Haustechnik:



Teilansicht Haustechnik:



Teilansicht Schäden:



Teilansicht Schäden:



Teilansicht Schäden:



Teilansicht Schäden:



Teilansicht Schäden:



Teilansicht Schäden:



Teilansicht Schäden:



Teilansicht Schäden:



Teilansicht Schäden:



Teilansicht Schäden:

