Oliver Schlegel

Dipl.-Sachverständiger (DIA)
Zertifizierter Immobiliengutachter DIAZert (LF) - DIN EN ISO/IEC 17024
Pfarrer-Abel-Straße 15
67434 Neustadt/Weinstraße

T. 06321 39 99 0 · F. 06321 39 99 21

info@as-immowert.de

Az.: 24706

Az. Gericht: 3 K 88/22 Datum: 18.07.2024 Anlagen zum Gutachten

Anlagen zu Az. 3 K 88/22


INHALTSVERZEICHNIS

ANLAGEN	. 2
Anlage 1: Makrolage	. 2
Anlage 2: Auszug aus der Bodenrichtwertkarte zum 01.01.2024	
Anlage 3: Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Objekts	. 4
Anlage 4: Grundrisse, Schnitt, Ansichten zu BV. Nr. 25/74	. 5
Anlage 5: Fotos	. 6

ANLAGEN

Anlage 1: Makrolage


1 Seite



Quelle: www.openstreetmap.org Aktualität: 18.07.2024 Hinweis: der Pfeil markiert die Lage

Anlage 2: Auszug aus der Bodenrichtwertkarte zum 01.01.2024

1 Seite



Quelle: www.geoportal.rlp.de, Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz Maßstab: 1:5.000 im Original

Hinweis: die Bodenrichtwertzone ist rot markiert, das Grundstück mit dem grünen Pfeil

Anlage 3: Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Objekts 1 Seite

Auszug aus den Geobasisinformationen



Liegenschaftskarte KATASTERAMT RHEINPFALZ



Vervielfältigungen für eigene Zwecke sind zugelassen. Eine unmittelbare oder mittelbare Vermarktung, Umwandlung oder Veröffentlichung der Geobasisinformationen bedarf der Zustimmung der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde (§ 12 Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen) Hergestellt durch das Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz.

Quelle: Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz


Maßstab: im Original 1:1.000


Anmerkung: Das Bewertungsgrundstück ist durch den roten Pfeil markiert

Hinweis: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Liegenschaftskarte nicht aus dem Gutachten separiert werden darf und vom Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz nicht für eine Veröffentlichung im Internet oder anderen Medien freigegeben ist

Anlage 4: Grundrisse, Schnitt, Ansichten zu BV. Nr. 25/74

Anlage 4 | Seite 1 von 1





Grundriss KG

Planunterlagen zu BV. Nr. 25/74, bauaufsichtlich geprüft am 23.04.1974 Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Anlage 5: Fotos Anlage 5 | Seite 1 von 1



Straßenansicht(Südansicht) mit Hofeinfahrt



Straßenansicht (Südostansicht)



Hofansicht und Nebengebäude



Hofansicht Wohnhaus und Anbau



Hofansicht, Westansicht, Anbau



Nordwestansicht Nebengebäude, Blick von Kirchgasse, rechts im Bild Zugang auf das Grundstücke von Kirchgasse