

Anlage: Fotodokumentation



Ansicht der Halle nach Osten





Anlage: Fotodokumentation



Schäden an der Außenhülle



Innenansicht



Anlage: Fotodokumentation



Sozialbereich / Waschraum



Nebenraum „Büro“



WC - Anlage

Anlage: Fotodokumentation



Innenansichten