


# Fotodokumentation zum Gutachten 24-02-04

56745 Weibern, Bahnhofstraße 9

Hinweis: Innenfotos wurden nicht genehmigt.


**Bild 1**

Blick in die „Bahnhofstraße“.



**Bild 2**

Seitliche Ansicht auf das Bewertungsobjekt.




**Bild 3**

Straßenseitige Ansicht.




**Bild 4**

Der Hauseingangsbereich ins Ursprungsgebäude.



**Bild 5**  
Blick aus der anderen Richtung der Straße.



**Bild 6**  
Der Bereich des Anbaus.



**Bild 7**  
Rückseitige Ansicht vom Stichweg aus.



**Bild 8**  
Der rückseitige Anbau.

