



Nord-Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts von der Czornebohstraße



Nord-Ansicht des Bewertungsobjekts von der Czornebohstraße



Süd -Ansicht des Bewertungsobjekts



Süd-Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts und der Grundstückszufahrt



West-Ansicht des Bewertungsobjekts



Nord-West-Ansicht des Bewertungsobjekts



Nord-Ost-Ansicht der Garage



Detailansicht der Garage



Ansicht des Hausgartens



Detailansicht der Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich