

Fotodokumentation¹



Abbildung 1: Nord-Ost-Ansicht; Eingangsbereiche; Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 2: Straßenansicht (Süd-Ost-Ansicht); Eingangsbereich; Außenanlagen

¹ Für die Verwendung von Innenfotos liegt keine schriftliche Erlaubnis vor.



Abbildung 3: Straßenansicht (Süd-Ansicht); umliegende Bebauung



Abbildung 4: Straßenansicht (Süd-West-Ansicht); Außenanlagen



Abbildung 5: West-Ansicht mit rückseitigem Anbau; Außenanlagen



Abbildung 6: Eingangsbereich zur Hauptwohnung; Blick in südliche Richtung (Richtung Teichstraße)



Abbildung 7: Eingangsbereich zur Einliegerwohnung; Blick in nördliche Richtung



Abbildung 8: Detailansichten



Abbildung 9: Detailansichten



Abbildung 10: Doppelgarage (Straßenansicht); Außenanlagen



Abbildung 11: Doppelgarage (Seiten-/Rückansicht); Außenanlagen



Abbildung 12: Detailansichten der Doppelgarage



Abbildung 13: Einfache Nebengebäude (Blechgarage/Abstellbereich; Holzschuppen)



Abbildung 14: Blick vom nördlichen Grundstücksbereich in südliche Richtung (Richtung Teichstraße); umliegende Bebauung; Blick zum Bewertungsteilbereich II



Abbildung 15: Außenanlagen im nördlichen Grundstücksbereich



Abbildung 16: Befestigte Sitzecke an der Gebäudewestseite



Abbildung 17: Blick in südliche Richtung (Richtung Teichstraße); rechts eine Zufahrt auf dem benachbarten Flurstück 585 befindlich; umliegende Bebauung



Abbildung 18: Blick in nördliche Richtung von der Teichstraße; Eingangsbereich; Außenanlagen



Abbildung 19: Blick in östliche Richtung in die Teichstraße; links das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung



Abbildung 20: Blick in westliche Richtung in die Teichstraße; rechts das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung