Hiller-Schleehuber
Immobilienbewertung



Grundstückszufahrt von der Hauptstraße aus



Süd-Ansicht des Bewertungsobjekts mit Wegbefestigung



Detailansicht des Zwischenbaus (West-Ansicht)




Süd-West-Ansicht des Gebäudeteils 2





südlicher Teil der Ost-Ansicht; Wintergarten



nördlicher Teil der Ost-Ansicht

	
Detailansicht Kelleraußenwand (Nord-Ost-Seite Pension)	**Pensionszimmer 16 inkl. Balkon**
	
Detailansicht Balkon des Pensionszimmers 16	**Bad eines Pensionszimmers**
	
Pensionszimmer im Dachgeschoss	**Kellerraum (möglicher Wohnbereich)**

	
Heizungsanlage im Keller	**sichtbare Deckenkonstruktion im Zwischenbau**
	
Teil des Lagers im Erdgeschoss des Gebäudeteils 2	**Wintergarten**
	
Raum im OG des Gebäudeteils 2	**Teil des Dachbodens Gebäudeteil 2**