



West-Ansicht des Bewertungsobjekts



Teil der West-Ansicht



Süd-Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts



Detail Süd-Ost-Ansicht



Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts; Grundstücksgrenze



Nord-Ansicht des Bewertungsobjekts



Hauseingang; sichtbarer Brandschaden



Detailansicht zu erneuerndes Fenster



Teil der Weg-Stützmauer (Süd-Ost-Ansicht)



Blick von der Hauptstraße zum Bewertungsobjekt
(Süd-Ost-Ansicht)