



Fotodokumentation



Abbildung 1: Blick in südliche Richtung in die Dorfstraße; Zufahrt zu den zu bewertenden Flurstücken



Abbildung 2: Blick in westliche Richtung zum Flurstück 1004/2 (ehemaliges Tankstellengelände; Altstandort „Tankstelle“); das abgelagerte Holz befindet sich im Fremdeigentum



Abbildung 3: Blick in östliche Richtung; Flurstück 1004/2 (ehemaliges Tankstellengelände; Altstandort „Tankstelle“); Reste des ehemaligen Tankstellenbetriebs (Fundamentreste; Tankanlagen etc.); das abgelagerte Holz befindet sich im Fremdeigentum



Abbildung 4: Blick in nördliche Richtung zur Dorfstraße; die Zuwegung verläuft teilweise über das Flurstück 1004/3



Abbildung 5: Blick in nordöstliche Richtung; die Zuwegung verläuft teilweise über das Flurstück 1004/3; im Hintergrund das Flurstück 1004/2 (ehemaliges Tankstellengelände; Altstandort „Tankstelle“)



Abbildung 6: Blick in südliche Richtung vom Flurstück 1004/3; umliegende Bebauung



Abbildung 7: Bestockung auf dem Flurstück 1004/3



Abbildung 8: Blick in nordöstliche Richtung zum Flurstück 592/5; tlw. Ablagerungen von Grünabfällen und Bodenaushub




Abbildung 9: Blick in östliche Richtung zum Flurstück 592/5; tlw. Ablagerungen von Grünabfällen und Bodenaushub



Abbildung 10: Blick in westliche Richtung vom Flurstück 592/5 entlang der südlichen Grundstücksgrenze von Flurstück 1004/3; umliegende Bebauung und Nutzung



Abbildung 11: Blick in nördliche Richtung zum Flurstück 1004/2; im Hintergrund das Flurstück 1004/2 (ehemaliges Tankstellengelände; Altstandort „Tankstelle“)



Abbildung 12: Blick in westliche Richtung zum Flurstück 1004/3; umliegende Nutzung



Abbildung 13: Blick in nördliche Richtung zum Flurstück 1004/3; umliegende Nutzung



Abbildung 14: Blick in östliche Richtung zum Flurstück 1004/3; im Hintergrund das Flurstück 1004/2 (ehemaliges Tankstellengelände; Altstandort „Tankstelle“)



Abbildung 15: Blick in südliche Richtung in die Dorfstraße; Zufahrt zu den zu bewertenden Flurstücken



Abbildung 16: Blick in nördliche Richtung in die Dorfstraße; Zufahrt zu den zu bewertenden Flurstücken