

## Fotodokumentation<sup>1</sup>



**Abbildung 1: Gartenansicht (Nord-Ansicht); verwilderte Außenanlagen; angrenzende Bebauung**



**Abbildung 2: Straßenansicht (Süd-Ansicht); Eingangsbereich; angrenzende Bebauung; rechts das Mehrzweckgebäude auf Flurstück 148**

<sup>1</sup> Für die Verwendung von Innenfotos liegt keine schriftliche Erlaubnis vor.



**Abbildung 3: Eingangsanbau an der Gebäudesüdseite**



**Abbildung 4: Eingangsanbau an der Gebäudesüdseite; angrenzende Bebauung**



**Abbildung 5: Detailansichten**



**Abbildung 6: Detailansichten**



**Abbildung 7: Detailansichten**



**Abbildung 8: Blick aus dem Obergeschoss in nördliche Richtung; gegenüber das Mehrzweckgebäude auf Flurstück 148; umliegende Bebauung**



**Abbildung 9: Blick aus den Obergeschoss in nördliche Richtung; verwilderte Außenanlagen auf Flurstück 140; umliegende Bebauung**



**Abbildung 10: Mehrzweckgebäude auf Flurstück 148**



**Abbildung 11: Außenanlagen im nördlichen Grundstücksbereich von Flurstück 148;  
rechts das Mehrzweckgebäude; umliegende Bebauung**



**Abbildung 12: Außenanlagen im nördlichen Grundstücksbereich von Flurstück 148;  
mittig das Mehrzweckgebäude; umliegende Bebauung**



**Abbildung 13: Mehrzweckgebäude (Scheune) auf Flurstück 148; verwilderte Außenanlagen**



**Abbildung 14: Verwilderte Außenanlagen im südöstlichen Grundstücksbereich von Flurstück 148**



**Abbildung 15: Außenanlagen im nördlichen Grundstücksbereich von Flurstück 148; ein abrisssreifes einfaches Nebengebäude**



**Abbildung 16: Flurstück 148 - Zufahrtbereich von der Bergstraße; umliegende Bebauung**



**Abbildung 17: Blick in östliche Richtung in die Bergstraße; links das Wohngebäude auf Flurstück 140; rechts das Mehrzweckgebäude auf Flurstück 148; angrenzende und umliegende Bebauung**



**Abbildung 18: Blick in westliche Richtung in die Bergstraße; rechts das Wohngebäude auf Flurstück 140; links das Mehrzweckgebäude auf Flurstück 148; angrenzende und umliegende Bebauung**



**Abbildung 19: Blick in südöstliche Richtung von der Bergstraße zum Wohngebäude auf Flurstück 140; angrenzende und umliegende Bebauung**



**Abbildung 20: Blick in westliche Richtung in die Bergstraße; rechts das Wohngebäude auf Flurstück 140; angrenzende und umliegende Bebauung**



**Abbildung 21: Blick in östliche Richtung zu den Flurstücken 99 und 100 (Grundstücksgrenzen nicht erkennbar); umliegende Nutzung**



**Abbildung 22: Blick in östliche Richtung zu den Flurstücken 99 und 100 (Grundstücksgrenzen nicht erkennbar); umliegende Nutzung**



**Abbildung 23: Blick in östliche Richtung entlang der südwestlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks 100**



**Abbildung 24: Verlauf der „Weißer Schöps“ entlang der südwestlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks 100**