

Fotodokumentation¹



Abbildung 1: Straßenansicht (Süd-Ansicht); links der Einfahrtsbereich; Außenanlagen



Abbildung 2: Vorder- und Seitenansicht (Süd-Ost-Ansicht); rechts die angebaute Terrasse; Außenanlagen

¹ Die Verwendung von Innenaufnahmen wurde nicht gestattet.



Abbildung 3: Seitenansicht (Ost-Ansicht); mittig die angebaute Terrasse; Außenanlagen



Abbildung 4: Rückansicht (Nord-Ansicht); rechts der Eingangsanbau und die Grundstückszufahrt; Außenanlagen



Abbildung 5: Hauseingangsbereich (Westseite)



Abbildung 6: Treppe zum Keller (Nordseite)



Abbildung 7: Detailansichten



Abbildung 8: Detailansichten



Abbildung 9: Blick aus dem Dachgeschoss in nördliche Richtung zum Mehrzweckgebäude; Außenanlagen



Abbildung 10: Mehrzweckgebäude



Abbildung 11: Detailansichten (Mehrzweckgebäude)



Abbildung 12: Blick in südliche Richtung; Rückansicht des Mehrzweckgebäudes (Holzanbauten); im Hintergrund das Wohnhaus; Außenanlagen



Abbildung 13: Blick in nordöstliche Richtung; einfaches Stallgebäude/Heulager; Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 14: Einfaches Stallgebäude/Heulager; Außenanlagen; umliegende Nutzung



Abbildung 15: Blick von der angebauten Terrasse in nördliche Richtung zum Mehrzweckgebäude; Außenanlagen



Abbildung 16: Zufahrtsbereich; rechts ein Hundezwinger (Überbauproblematik); Außenanlagen



Abbildung 17: Blick aus dem Dachgeschoss in südliche Richtung zum Einfahrtsbereich; Außenanlagen; umliegende Nutzung



Abbildung 18: Außenanlagen im östlichen Grundstücksteil



Abbildung 19: Außenanlagen; Mehrzweckgebäude



Abbildung 20: Außenanlagen; rechts das Wohnhaus



Abbildung 21: Blick in südliche Richtung; Einfahrtsbereich; Außenanlagen



Abbildung 22: Blick in nördliche Richtung; Einfahrtsbereich; Außenanlagen



Abbildung 23: Grundstückszufahrt; umliegende Nutzung



Abbildung 24: Blick in östliche Richtung vom Spreewitzer Weg; Einfahrtbereich



Abbildung 25: Blick in östliche Richtung in den Spreewitzer Weg; links das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung und Nutzung



Abbildung 26: Blick in westliche Richtung in den Spreewitzer Weg; rechts das Bewertungsobjekt; umliegende Nutzung