

	
Süd-West-Ansicht des Bewertungsobjekts von der Neusalzaer Straße	West-Ansicht des Bewertungsobjekts von der Neusalzaer Straße
	
Nord-Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts	Detailansicht der Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich (hofseitig)
	
Detailansicht der Putzschäden (hofseitig)	Detailansicht des baufälligen Balkons

 A photograph showing a two-car garage with a dark metal roof and a smaller attached garage. A silver car is parked in front of the main garage. A red arrow points from the text below to the smaller attached garage.	 A photograph of a grassy garden area. In the foreground, there is a small tree and a white garden structure. The background shows a line of trees and a small white building on the right.
Ansicht der Garage sowie der angebauten Nachbargarage	Ansicht des Hausgartens (Bewertungsteilbereich B)