



Nord-West-Ansicht der Häuserreihe; Lage der Wohnung Nr. 6 im DG (Haus-Nr. 4)



Zugang zum Innenhof; Lage der Wohnung Nr. 6 (Nord-Ost-Ansicht)



Süd-Ost-Ansicht der Ludwigstraße 4; Lage der Wohnung Nr. 6



Nord-Ost-Ansicht des Gebäudeensembles, Ludwigstraße 6



Blick vom Treppenhaus zum Eingangsbereich der Ludwigstraße 4



Eingangstür der Wohnung Nr. 6



Arbeitszimmer mit Zugang zum Balkon



Balkon



Blick vom Balkon in den Innenhof



sichtbare Schimmelbildung in der Zimmerecke und den Fensterlichtern (Wohnzimmer)



Detailansicht Schimmelbildung (Wohnzimmer)



Bad