

## Fotodokumentation<sup>1</sup>



**Abbildung 1: Straßenansicht von der Artur-Neumann-Straße (West-Ansicht); Außenanlagen; angrenzende und umliegende Bebauung**



**Abbildung 2: Straßenansicht von der Artur-Neumann-Straße (West-Ansicht)**

<sup>1</sup> Die Anfertigung von Innenaufnahmen war nicht möglich. (Außenbesichtigung)



**Abbildung 3: Straßenansicht von der Artur-Neumann-Straße (West-Ansicht)**



**Abbildung 4: Straßenansicht von der Bertsdorfer Straße (Süd-Ansicht); Außenanlagen; angrenzende Bebauung**



**Abbildung 5: Straßenansicht von der Bertsdorfer Straße (Süd-Ansicht); Außenanlagen; angrenzende Bebauung**



**Abbildung 6: Straßenansicht von der Bertsdorfer Straße (Süd-Ansicht); Außenanlagen; angrenzende Bebauung**



**Abbildung 7: Hauseingangsbereich an der Gebäudewestseite**



**Abbildung 8: Detailansichten**



**Abbildung 9: Detailansichten**



**Abbildung 10: Detailansichten**



**Abbildung 11: Hauseingangsbereich; Garageneinfahrt; umliegende Bebauung**



**Abbildung 12: Außenanlagen im westlichen Grundstücksbereich; umliegende Bebauung**



**Abbildung 13: Außenanlagen im westlichen Grundstücksbereich; Eingangs-/Einfahrtsbereich; umliegende Bebauung**



**Abbildung 14: Außenanlagen im westlichen Grundstücksbereich inkl. Eingangs-/ Einfahrtsbereich; umliegende Bebauung; Miniaturbild: Eingangsbereich von der Bertsdorfer Straße**



**Abbildung 15: Blick in westliche Richtung von der Artur-Neumann-Straße; Eingangs-/Einfahrtsbereich; Außenanlagen**



**Abbildung 16: Blick in südöstliche Richtung von der Artur-Neumann-Straße; Eingangs-/Einfahrtsbereich; Außenanlagen; umliegende Bebauung**



**Abbildung 17: Blick in südöstliche Richtung von der Artur-Neumann-Straße; umliegende Bebauung**



**Abbildung 18: Blick in die Artur-Neumann-Straße in nördliche Richtung; umliegende Bebauung**



**Abbildung 19: Blick in nordöstliche Richtung; Kreuzungsbereich der Artur-Neumann-Straße und der Bertsdorfer Straße; umliegende Bebauung**



**Abbildung 20: Blick in die Bertsdorfer Straße in östliche Richtung; links das Bewertungsobjekt; angrenzende und umliegende Bebauung**



**Abbildung 21: Blick von der Bertsdorfer Straße zum Bewertungsobjekt; angrenzende Bebauung**



**Abbildung 22: Blick in die Bertsdorfer Straße in westliche Richtung; rechts das Bewertungsobjekt umliegende Bebauung**