

Fotodokumentation¹



Abbildung 1: Straßenansicht (Süd-Ansicht); links der Eingangs-/Einfahrtsbereich; Außenanlagen



Abbildung 2: Straßen- und Giebelansicht (Süd-Ost-Ansicht); Außenanlagen; umliegende Bebauung

¹ Die Anfertigung von Innenaufnahmen war nicht möglich. (Außenbesichtigung)



Abbildung 3: Giebel- und Rückansicht (Ost-Ansicht); umliegende Bebauung



Abbildung 4: Straßen- und Giebelansicht (Süd-West-Ansicht); Außenanlagen



Abbildung 5: Detailansichten



Abbildung 6: Detailansichten



Abbildung 7: Eingangsbereich; Außenanlagen; umliegende Bebauung



Abbildung 8: Blick in den Innenhof; links und mittig die beiden Mehrzweckgebäude



Abbildung 9: Nebengebäude (Mehrzweckgebäude II)



Abbildung 10: Nebengebäude V (Garage/Lager o. ä.)



Abbildung 11: Nebengebäude (Mehrzweckgebäude I)



Abbildung 12: Außenanlagen und Nebengebäude im rückseitigen Grundstücksbereich; umliegende Bebauung



Abbildung 13: Blick in südliche Richtung; Außenanlagen und Nebengebäude im rückseitigen Grundstücksbereich; links ein im Bau befindliches Gebäude auf Flurstück 266/1; umliegende Bebauung



Abbildung 14: Außenanlagen und Nebengebäude im rückseitigen Grundstücksbereich



Abbildung 15: Blick in nordwestliche Richtung; Außenanlagen und einfache Nebengebäude etc. im nördlichen Grundstücksbereich; umliegende Nutzung



Abbildung 16: Außenanlagen und einfache Nebengebäude etc. im nördlichen Grundstücksbereich



Abbildung 17: Blick in südliche Richtung (Pfeil markiert die Lage des Wohnhauses); Außenanlagen und Nebengebäude im rückseitigen Grundstücksbereich; links ein im Bau befindliches Gebäude auf Flurstück 266/1; umliegende Bebauung



Abbildung 18: Außenanlagen im südlichen Grundstücksbereich; umliegende Bebauung; Verlauf des Abwasserleitungsrechts auf dem Grundstück, ca. entlang der Straße



Abbildung 19: Blick in nördliche Richtung rechts das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung



Abbildung 20: Blick in südwestliche Richtung in die Grenzstraße; rechts das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung



Abbildung 21: Blick in südwestliche Richtung in die Grenzstraße; rechts das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung



Abbildung 22: Blick in nordöstliche Richtung in die Grenzstraße; links das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung; ungefährer Verlauf des Abwasserleitungsrechts auf dem Grundstück, ca. entlang der Straße



Abbildung 23: Blick in nordöstliche Richtung in die Grenzstraße; links das Bewertungsobjekt; umliegende Bebauung und Nutzungen



Abbildung 24: Blick zum Bewertungsobjekt von einer weiter östlich gelegenen Straße; umliegende Bebauung und Nutzungen