



**Süd-West-Ansicht des Mehrfamilienhauses**



**Ost-Ansicht des Mehrfamilienhauses**



**Nord-Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts mit Eingangsbereich**



**Nord-West-Ansicht des Bewertungsobjekts**



**Ansicht eines Zimmers im DG mit durchgebrochener Decke**



**Küche einer Wohnung im 2.OG**



**Bad im DG (Zugang über Treppenhaus)**



**Teil des Treppenhauses mit Blick zur Wohnung im 2.OG**



**Zimmer einer Wohnung im 2.OG mit durchgebrochener Decke**



**Zimmer einer Wohnung im 1.OG mit durchgebrochener Decke**



**Ansicht eines Zimmers im EG**



**maroder Schuppen im nordwestlichen Grundstücksbereich**