



Süd-Ansicht des Bewertungsobjekts



**Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts mit
abgestütztem Balkon**



Nord-Ansicht des Bewertungsobjekts



Nord-West-Ansicht des Bewertungsobjekts



Flur der DG-Wohnung



**Ofen mit Meißner Kacheln im Wohnzimmer der DG-
Wohnung**



Bad 1 der DG-Wohnung



Balkon der DG-Wohnung



**Schimmelbildung an der Zwischendecke
der OG-Wohnung**



Rohbau-Bad der OG-Wohnung



Schlafzimmer der OG-Wohnung



Rohbauzimmer der EG-Wohnung



Küche der EG-Wohnung



Rohbauzimmer der EG-Wohnung



Bad der EG-Wohnung



Detailansicht Zählerschrank



Heizraum im Keller



West-Ansicht der Doppelgarage