




**Blick in die Klosterstraße; Bewertungsobjekt  
(Süd-West-Ansicht)**



**Nord-West-Ansicht des Bewertungsobjekts**



**Detailansicht Mauerwerksrisse**



**Blick vom Blumberger Weg zum Bewertungsobjekt  
(Nord-Ansicht)**



**Ost-Ansicht des Bewertungsobjekts**



**Teil des Nebengebäudes**