

Fotografische Dokumentation zum Verkehrswertgutachten über den Miteigentumsanteil am Grundstück Flurstück 527/1 verbunden mit Sondereigentum an der Wohnung mit Keller, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 18 im Anwesen Hagerstraße 26 in 08645 Bad Elster

Bild 1 Eigentumswohnanlage, Ansicht von Süd (Straßenseite)



Bild 2 Eigentumswohnanlage, Ansicht von Nordost (Rückseite)



Fotografische Dokumentation zum Verkehrswertgutachten über den Miteigentumsanteil am Grundstück Flurstück 527/1 verbunden mit Sondereigentum an der Wohnung mit Keller, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 18 im Anwesen Hagerstraße 26 in 08645 Bad Elster

Bild 3 **Ansicht von Südwest**



Bild 4 **Keller mit Kellerraum Nr. 18**



Fotografische Dokumentation zum Verkehrswertgutachten über den Miteigentumsanteil am Grundstück Flurstück 527/1 verbunden mit Sondereigentum an der Wohnung mit Keller, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 18 im Anwesen Hagerstraße 26 in 08645 Bad Elster

Bild 5 Kellergeschoss, Hausanschlussraum



Bild 6 Hauseingangsbereich




Fotografische Dokumentation zum Verkehrswertgutachten über den Miteigentumsanteil am Grundstück Flurstück 527/1 verbunden mit Sondereigentum an der Wohnung mit Keller, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 18 im Anwesen Hagerstraße 26 in 08645 Bad Elster

Bild 7 **Hauseingang**



Bild 8 **1.Obergeschoss, Zugang zu den Eigentumswohnungen 17 bis 22**



Fotografische Dokumentation zum Verkehrswertgutachten über den Miteigentumsanteil am Grundstück Flurstück 527/1 verbunden mit Sondereigentum an der Wohnung mit Keller, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 18 im Anwesen Hagerstraße 26 in 08645 Bad Elster

Bild 9 Wohnung Nr. 18, Wohnzimmer mit Zugang zum Balkon



Bild 10 Wohnung Nr. 18, Wohnzimmer mit Küchenabteil und Blick in die Diele



Fotografische Dokumentation zum Verkehrswertgutachten über den Miteigentumsanteil am Grundstück Flurstück 527/1 verbunden mit Sondereigentum an der Wohnung mit Keller, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 18 im Anwesen Hagerstraße 26 in 08645 Bad Elster

Bild 11 Balkon



Bild 12 Ausblick vom Balkon



Fotografische Dokumentation zum Verkehrswertgutachten über den Miteigentumsanteil am Grundstück Flurstück 527/1 verbunden mit Sondereigentum an der Wohnung mit Keller, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 18 im Anwesen Hagerstraße 26 in 08645 Bad Elster

Bild 13 **Bad**



Fotografische Dokumentation zum Verkehrswertgutachten über den Miteigentumsanteil am Grundstück Flurstück 527/1 verbunden mit Sondereigentum an der Wohnung mit Keller, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr. 18 im Anwesen Hagerstraße 26 in 08645 Bad Elster

Bild 14 Diele mit Blick in das Wohnzimmer



Bild 15 Kellergeschoss, Fernwärmeübergabestation in der ehemaligen Heizung mit Braunkohle

