

**Bild 1** Wohnhaus, Straßenansicht von Südost



**Bild 2** Wohnhaus mit Schuppenanbau und Terrasse, Ansicht von West



**Bild 3** Schuppenanbau mit Terrasse



**Bild 4** Hausgarten



**Bild 5** Erdgeschoss, Treppe in das Obergeschoss



**Bild 6** Feuchteschäden im Erdgeschoss



**Bild 7** Raum im Erdgeschoss



**Bild 8** dito (ehemaliger Verkaufsraum)



**Bild 9** Raum im Erdgeschoss



**Bild 10** Erdgeschoss, Heizung



**Bild 11** Raum im Erdgeschoss



**Bild 12** Kellergang/ Bergkeller



**Bild 13 Erdgeschoss, WC**



**Bild 14 Obergeschoss, Küche**



**Bild 15** Obergeschoss, ehemaliges Bad



**Bild 16** Obergeschoss, Bad





**Bild 17** dito



**Bild 18** Dachraum



**Bild 19** Dachraum



**Bild 20** Doppelgarage



**Bild 21** Doppelgarage, Innenansicht

