

Bild 1 Wohnhaus, Straßenansicht




Bild 2 Wohnhaus, Gartenansicht von Nordost (Gebäude auf Fremdfurstücken verpixelt)



Bild 3 Erdgeschoss, Küche



Bild 4 Raum im Erdgeschoss



Bild 5 Waschhausanbau



Bild 6 Detail Treppe in das Obergeschoss mit Holzschädlingsbefall



Bild 7 Obergeschoss, Bad



Bild 8 dito



Bild 9 Bad mit dem Warmwasserboiler



Bild 10 Detail Treppe in das Dachgeschoss




Bild 11 separates WC im Obergeschoss



Bild 12 Raum im Dachgeschoss



Bild 13 dito



Bild 14 dito



Bild 15 Treppenhaus im Dachgeschoss



Bild 16 dito




Bild 17 **Geräteschuppen und Garage mit Überdachung**



Bild 18 **Geräteschuppen**




Bild 19 **Blick vom Wohnhaus in den Hausgarten**

