

**Bild 1** Straßenzug der Ernst-Thälmann-Straße mit Bewertungsobjekt



**Bild 2** Wohnhaus, Straßenansicht von Süd, Bewertungsobjekt selektiert



**Bild 3** Kellergeschoss



**Bild 4** Kellergeschoss



**Bild 5** Kellergeschoss



**Bild 6** Kellergeschoss



**Bild 7** Erdgeschoss, Abort auf halber Treppe



**Bild 8** Raum der Wohnung im Erdgeschoss



**Bild 9** Küche mit Badabtrennung der Wohnung im Erdgeschoss



**Bild 10** Badabtrennung der Wohnung im Erdgeschoss



**Bild 11**      **Raum der Wohnung im Erdgeschoss**



**Bild 12**      **ditto**



**Bild 13** Obergeschoss, Abort auf halber Treppe



**Bild 14** Detail Treppenhaus im 1. Obergeschoss, Eingang Wohnung im Obergeschoss



**Bild 15** Bad der Wohnung im 1. Obergeschoss



**Bild 16** Küche der Wohnung im 1. Obergeschoss





**Bild 17** Raum im Obergeschoss



**Bild 18** Dachgeschoss, beheizter Abort auf halber Treppe



**Bild 19** Bad der Wohnung im Dachgeschoss



**Bild 20** dito



**Bild 21** Küche der Wohnung im Dachgeschoss



**Bild 22** Dachgeschoss, Bodenkammer



**Bild 23** Detail Treppe im Dachgeschoss



**Bild 24** Dachraum



**Bild 25**      **Detail Hauseingangsbereich**



**Bild 26** Wohnhaus, Hofansicht



**Bild 27** Schuppen im Hofraum

