

Bild 1 Wohnhaus, Straßenansicht von Nordost



Bild 2 Hofansicht (Straßengebäude)



Bild 3 Straßenansicht (Straßengebäude und Hintergebäude)



Bild 4 Hintergebäude mit Schornstein einer ehemaligen Bäckerei



Bild 5 Kellergeschoss, Reste der Heizungsanlage



Bild 6 Kellergeschoss



Bild 7 Erdgeschoss, Zugang zum Hofraum



Bild 8 **Detail Treppenhaus Erdgeschoss zum Obergeschoss des Straßengebäudes**



Bild 9 **Detail Treppenhaus Erdgeschoss zum Obergeschoss des Hinterhauses**



Bild 10 Straßengebäude, Hauseingang



Bild 11 Bad einer Wohnung im Erdgeschoss



Bild 12 Küche einer Wohnung im Erdgeschoss



Bild 13 dito



Bild 14 Bad einer Wohnung im Dachgeschoss



Bild 15 Raum einer Wohnung im Dachgeschoss



Bild 16 Zugang zur verschlossenen Wohnung im Dachgeschoss



Bild 17 Dachraum



Bild 18 Bad einer Wohnung im Obergeschoss (Zugang vom Hofraum)



Bild 19 Küche einer Wohnung im Obergeschoss (Zugang vom Hofraum)



Bild 20 Bad einer Wohnung im Erdgeschoss des Straßengebäudes (Zugang vom Hofraum)



Bild 21 Küche einer Wohnung im Erdgeschoss des Straßengebäudes (Zugang vom Hofraum)

