



Straßen- bzw. Südansicht des WGH, Eckhaus, bestehend aus KG, EG, 1. und 2. OG, vermutlich ausgebautes DG, ursprüngliches Baujahr um 1889, erste kleine Instandsetzungen nach 1990



Keller- und Sockelbereich Naturstein, sep. Keller-
ausgang, Putzfassade



Putzfassade mit Fensterlaibungen, Holzverbund-
fenster mit Einfachverglasung, ältere Fenster,
Holzrahmen z. T. schadhaft



Schiefereindeckung, Dach mit Walmgauen





Sep. Zugang zur Gewerbeeinheit im EG



Straßenansicht des WGH von der Talstraße




Hof- bzw. Nord-West-Ansicht des WGH, z. T. unsanierte Fassade, Satteldach, zum Hof kleine Gauben






Ältere Holzfenster, verwitterte Holzrahmen



Rückansicht des Schuppengebäudes, grenzständig zum Flurstück Nr. 391 der Gemarkung Waldheim



Gartenfläche des Flurstücks Nr. 390/1 der Gemarkung Waldheim, unbewirtschaftet, verwilderter Baum- und Strauchbestand