



Vorderansicht des Wohnhauses, rechts Anbau und Wintergarten, links Garage mit Terrasse



Blick auf den Südostgiebel des Wohnhauses und den holzverkleideten Anbau




Blick auf den Nordwestgiebel des Wohnhauses und die Terrasse auf der Garage



Bad EG: fensterloser Raum mit Wanne, WC und Waschbecken von 1985



Bad OG: in Küche integriert, ohne Tür, Wanne und WB, WC separat



Bad DG: unfertiges Bad, Installation unvollständig, fehlender Fliesenbelag