



Foto 1: Straßenansicht Querstraße



Foto 2: Südseite



Foto 3: Rückseite




Foto 5: Zugang zum Keller



Foto 6: Keller



Foto 7: Keller, ehem. Partyraum



Foto 8: EG Hausflur



Foto 9: EG Wohnraum



Foto 10: EG Schlafraum



Foto 11: EG Küche




Foto 12: EG Badezimmer im ehem. Stallbereich



Foto 13: Heizung im ehem. Stallbereich



Foto 14: Warmwasserbereiter im ehem. Stallbereich



Foto 15: Garage im ehem. Stallbereich




Foto 16: Zugang zum Dachboden der Garage im ehem. Stallbereich




Foto 19: Zugang vom Flur zum Obergeschoss (OG)



Foto 21: Obergeschoss ehem. Wohnraum



Foto 22: Obergeschoss



Foto 23: Obergeschoss



Foto 24: Blick vom Obergeschoss auf das Grundstück



Foto 28: Dachboden (ungedämmt) im Dachgeschoss

