

Fotoexposee zum Verkehrswertgutachten
über den Verkehrswert eines mit einem Einfamilienwohnhaus und Nebengebäuden
bebauten Grundstücks, gelegen Göppersdorfer Str. 11c in 01819 Bahretal



Foto 1: Ansicht Gebäude von der Göppersdorfer Straße



Foto 2: verschlossener Hauseingang auf rechter Giebelseite



Foto 3: Wohnhaus und Nebengebäude



Foto 4: Nebengebäude mit seitlich entlang fließenden Bach (rechts sichtbare Gebäudeecke ist ein nachbarliches Nebengebäude)



Foto 5: Hofbereich vor dem Nebengebäude (Gebäude rechts ist das nachbarliche Nebengebäude)



Foto 6: vermutlich ehem. Hundezwinger, jetzt Abstellschuppen