

Fotodokumentation Außenansichten



Foto 1, Blick von der Ortstraße zum Grundstück mit Wohnhaus (Geb. 1) und Garage (Geb. 4), Nordwestansicht



Foto 2, Ortstraße, Blick nach Osten, Wohnhaus (Geb. 1) und Garage (Geb. 4), Westansicht

Immobilienbewertung © Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Rolf Manig



Foto 3, Blick durch das Hoftor auf den Hof mit den Gebäuden Wohnhaus (Geb. 1), Nebengebäude (Geb. 2), ehemalige Scheune (Geb. 3) und Garage (Geb. 4), Nordansicht



Foto 4, Blick von der Ortstraße, Giebel-/Stirnseite des Wohnhauses (Geb. 1), rechts im Bild Garage (Geb. 4), Nordansicht

Immobilienbewertung © Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Rolf Manig



Foto 5, Blick von der Ortstraße zum Grundstück mit Wohnhaus (Geb. 1), Nebengebäude (Geb. 2) und ehemalige Scheune (Geb. 3), Nordostansicht



Foto 6, Blick über den nicht bewirtschafteten, verwilderten Garten zur ehemaligen Scheune (Geb. 3), Südansicht

Immobilienbewertung © Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. Rolf Manig



Foto 7, Blick von unbebauten östlichen Nachbargrundstück zum Grundstück mit den Gebäuden, Südostansicht



Foto 8, Gebäude sind Grenzbebauungen des unbebauten östlichen Nachbargrundstücks, Nordansicht