

3.0. Gebäudebeschreibung

3.1. Vorbemerkungen

Grundlage der Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen und Angaben im Rahmen der Ortsbesichtigung.

Beschrieben werden vorherrschende Ausführungen, die im Detail im Bauwerk abweichen können. Nur die wesentlichen Teile sind in der Baubeschreibung aufgeführt. Angaben zu nicht sichtbaren Bauteilen beruhen auf Angaben während des Ortstermins. Es wird keine Haftung übernommen.

Ergänzung zur Baubeschreibung: Fotodokumentation s. Anlage 16

3.2. Art des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht

Art des Gebäudes: freistehendes Einfamilienhaus, bestehend aus Erdgeschoss und

nicht ausgebautem Dachgeschoss, nicht unterkellert

Baujahr: nicht bekannt (Annahme um ca. 1900)

Sanierung/

Modernisierungen: überwiegend nicht bekannt,

Fenster 1994-1996

Außenansicht /

Fassade: Putzfassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

3.3. Ausführung und Ausstattung

a) Gebäudekonstruktion (Wände, Decken, Treppen)

Konstruktionsart: Massivbau

Fundamente: Mauerwerk, Ziegelsohle

Außenwände: Mauerwerk

Innenwände: Massiv, Trockenbau

Geschossdecken: Holzbalkendecken

Zugänge: Hauseingang aus östlicher Richtung

b) Ausstattung und Zustand

Wand- und Deckenbekleidungen, Bodenbeläge

Wände: verputzt und gestrichen

Bad: verputzt und gestrichen, tlw. gefliest

Küche: verputzt und gestrichen mit Fliesenspiegel

Decke: verputzt und gestrichen

Böden: Fliesenbelag, Hauseingangsbereich PVC-Belag

Treppen:

Geschosstreppe: Holztreppe mit Holzgeländer und Holzhandlauf

Fenster, Türen

Fenster: Kunststofffenster mit zweifacher Isolierverglasung,

überwiegend mit manuellen Rollläden ausgestattet

Fensterbänke: außen – Kunststein, Beton, innen – überwiegend Werzalit

Hauseingangstüren: Holztür mit Glasausschnitt mit Aluminiumzarge

Innentüren: Holzwerkstofftüren

Elektro- und Sanitärinstallation, Heizung und Warmwasserversorgung

Elektroinstallation: einfache Ausstattung, je Raum überwiegend ein Lichtauslass und

mehrere Steckdosen

Heizung: Fußbodenheizung ersichtlich, Handtuchheizkörper im Bad,

Plattenheizkörper Hauseingangsbereich/Diele

Sanitäre Installation: wandhängendes WC, Waschbecken, ebenerdige Dusche

Sanitärobjekte in mittlerer Qualität, Lüftung über Fenster

Dach

Dachkonstruktion: Holzkonstruktion

Dachform: Satteldach

flachgeneigtes Dach (Vorbau)

Dacheindeckung: Tonziegel glasiert, Dachdämmung

Dachrinnen/

Regenfallrohre: Zinkblech

c) Besondere Bauteile und Betriebseinrichtungen

Besondere Bauteile:

- nicht überdachte Terrasse

Besondere

Einrichtungen:

- keine

3.4. Zustand und Allgemeinbeurteilung des Gebäudes

Belichtung und

Besonnung:

Es ist eine durchschnittliche Belichtung und Besonnung

gegeben.

Baumängel und Bauschäden:

- defekte Heizungsanlage

Warmwasserspeicher nicht vorhanden
partielle Feuchte- und Schimmelschäden

- verschimmelte und abgefallene Deckenverkleidung im

Hauseingangsbereich/Vorbau - 2 Innentüren nicht vorhanden

Allgemein-

beurteilung: Der bauliche Zustand des Gebäudes und die Ausstattung sind

unterdurchschnittlich.

Energieausweis: Ein Energieausweis liegt nicht vor. Die Energieeffizienz des

Gebäudes entspricht vermutlich nicht mehr den aktuellen

energetischen Anforderungen.

3.5. Außenanlagen

a) bauliche Außenanlagen - Nebengebäude Flurstück 570/65

Fundamente: Beton

Außenwände: Backsteinmauern, Holzkonstruktion mit Faserzementplatten

Innenwände: Faserzementplatten, tlw. verputzt

Dach: Holzbalkendecken, Faserzementplatten, Bitumeneindeckung

Dachrinnen: Kunststoff

Fenster

und Türen: Kunststofffenster, Kunststofftüren

b) bauliche Außenanlagen – Betonfundament ca. 47 m², Flurstück 709/65