

3 Beschreibung der Gebäude

3.1 Vorbemerkung zu den Gebäudebeschreibungen

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung.

Die Gebäude und Außenanlagen werden (nur) insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen.

Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

3.2 Gebäude Einfamilienhaus

Art des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht

Art des Gebäudes: Einfamilienhaus, einseitig angebaut, 1 Vollgeschoss

teil unterkellert (ca. 75%) ausgebautes Dachgeschoss

Baujahr: Ursprungsbaujahr Doppelhaushälfte 1925,

1991-92 wurde das Objekt baulich erheblich erweitert

Modernisierungen: keine

Außenansicht: Putzfassade

Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Kellergeschoss. 2 Räume, Flure und Heizungskeller

Erdgeschoss: Eingangsbereich (Veranda), Diele mit Treppe, Wohnzimmer,

Küche, Flur und zwei Zimmer, Gäste- WC

Dachgeschoss: 4 Zimmer, "begehbarer Kleiderschrank", zwei Badezimmer,

Flure

Gebäudekonstruktion (Wände, Decken, Treppen, Dach)

Die Beschreibung beruht auf baujahrestypische Annahmen und sachverständiger Einschätzung.

Konstruktionsart: Massivbau

Fundamente: Streifenfundamente

Umfassungswände: Mauerwerk

Innenwände: Mauerwerk

Geschossdecken: massive Decken über KG. Holzbalkendecke über EG

39291 Möser, Feldstr. 22 32 K 26/24



Treppen gewendelte Holztreppe vom Keller bis zum Dachgeschoss

Dach: Satteldach

Dacheindeckung: Dachziegel

Regenrinne und Fallrohre aus Zink

Dachdämmung: entsprechend baujahrestypischer Ausführung 1991/92

Allgemeine technische Gebäudeausstattung

Wasserinstallationen: Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche

Trinkwassernetz

Abwasserinstallationen: Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz

Elektroinstallation: Einfache bis durchschnittliche Ausstattung

Heizung: Zentralheizung mit flüssigen Brennstoffen (Öl)

Warmwasserversorgung: zentral

Raumausstattungen und Ausbauzustand

Bodenbeläge: Fliesen, Teppichboden

Wandbekleidungen: Tapeten, tlw. Paneele

Deckenbekleidungen: Putz, gestrichen, tlw. Paneele

Fenster: Holzisolierglasfenster, Jalousien

Zimmertüren: Holzfurniertüren mit Umfassungszarge, tlw. Glasausschnitte

sanitäre Installation: EG: Gäste-WC (im Altbau)

DG: Ein Dusch- und Wannenbad sowie ein Duschbad

Besondere Bauteile und besondere Einrichtungen, Zustand des Gebäudes

Besondere Bauteile: keine

Besondere Einrichtungen: Kamin

Belichtung und Besonnung: gut

Grundrissgestaltung: baujahrestypisch

Bauschäden und Baumängel: Der Bodenbelag (Fliesen) im Bereich der Diele und des

Wohnzimmers war teilweise lose, etliche Fliesen waren

gesprungen.

Gravierende Baumängel waren augenscheinlich nicht ersichtlich, allerdings war das gesamte Objekt möbliert und

nicht alle Bereiche einsehbar.

Energetische Qualität, Energieausweis: Ein Energieausweis gibt Auskunft über den energetischen

Zustand des Gebäudes und liefert Anhaltspunkte für zukünftige

Heizkosten sowie CO2-Emissionen. Der Ausweis ist

erforderlich bei Vermietung oder Verkauf.



Der Energieausweis dokumentiert den energetischen Ist-Zustand des Gebäudes und gibt Vorschläge zur Verbesserung der energetischen Eigenschaften. Die Umsetzung dieser Vorschläge ist nicht verpflichtend.

Nach dem vorliegenden Energieausweis beträgt der Endenergiebedarf rd. 176 kWh/(m²a). Dies entspricht auf einer Skala von A+ bis H einer Effizienzklasse F. Demnach ist von einem leicht überdurchschnittlichen Energiebedarf auszugehen. Dieser Umstand ist in den gewählten Wertermittlungsparametern entsprechend berücksichtigt.

Allgemeinbeurteilung

Das Ursprungsgebäude (eine kleine DHH) wurde um 1925 errichtet. An das Gebäude wurde um 1991/92 ein großer Anbau errichtet und in diesem Zusammenhang das Bestandsgebäude ebenfalls modernisiert. Einige Gewerke wurden in Eigenleitung (Heimwerkerqualität) erbracht.

Das Gebäude ist nicht barrierefrei, im Gebäude befinden sich neben der (unwirtschaftlichen) Wendeltreppe auch einige Stufen zur Überbrückung der unterschiedlichen Fußbodenhöhen zwischen Alt- und Neubau.

Erneute Modernisierungen wurden bisher noch nicht durchgeführt. Die Ausstattung ist einfach bis durchschnittlich.

Es besteht Renovierungs- und Instandhaltungsstau. Die Wertbeeinflussung aufgrund der notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen wird als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal in geschätzter Höhe berücksichtigt.

Ein Erwerber wird die Heizungsanlage nach GEG-Gesetz modernisieren müssen und dieses ebenfalls bei seiner Kaufpreiskalkulation berücksichtigen.

Der Bauzustand insgesamt wird insgesamt mit "mittel" beurteilt.

Nebengebäude

Auf dem Grundstück befindet sich ein Nebengebäude, in dem im vorderen Teil eine Garage integriert ist. Es handelt sich um ein massives Gebäude mit Asbestdach im hinteren Gebäudeteil.

Im hinteren Teil (allgemeine Abstellfläche) gab es einen Sturmschaden, der bisher nicht behoben wurde (siehe Foto in der Anlage des Gutachtens). Während der Zustand des vorderen Teilbereiches mit durchschnittlich (dem Alter entsprechend) beurteilt wird, ist der Zustand des hinteren Gebäudeteils mit ungenügend (da nicht nutzbar) zu beurteilen.

Ferner befindet sich noch eine gemauerte Unterstellmöglichkeit (Front offen) für Gartengeräte.

3.3 Außenanlagen

Versorgungs- und Entwässerungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz.

Einfriedung durch Zaun, angelegter Garten mit Pflanzen, Bäumen und Sträuchern. Die Terrasse, Gehwege und Stellplatzflächen sind gepflastert.