



Beschreibung bzw. Bebauung:

Die Beschreibung ergibt sich anhand meiner Außenbesichtigung, den Auskünften der Beteiligten sowie den sonstigen mir vorliegenden Unterlagen.

Das Grundstück –Flurstück 404- ist die Zuwegung/Zufahrt zu der Reihenschananlage- bebaut mit 2 Carportanlagen (10 PKW-Stellplätze).

Das Grundstück –Flurstück 406- ist die Zuwegung/Zufahrt zu der Reihenschananlage (10 Wohneinheiten) von der Straße „Syltring“.

Außenanlagen: *-relativ gepflegter Zustand-* (siehe Fotosseite 1)
Zufahrt/Zuwegungen mit Betonsteinpflasterung, seitlich kleine Beete mit Büschen u. gewachsener Hecke zur Zufahrt.

Hier zu bewerten ist nur jeweils 1/20 Miteigentumsanteil.

Nutzungsverhältnisse:

Der Grundstücke –Flurstück 406 und Flurstück 404-

werden als Zufahrt/Zuwegung gemeinschaftlich von allen 10 Eigentümern der Reihenschananlage genutzt.

Auf dem hinteren Grundstück -Flurstück 404- bestehen 2 Carportanlagen mit 10 PKW-Stellplätzen.

Mietverträge o.ä. liegen mir nicht vor.

Ein Gewerbebetrieb ist nicht vorhanden.

Maschinen und Betriebseinrichtungen sind nicht vorhanden.