Sachverständigenbüro DIPL.- ING. JÜRGEN MÜLLER

- 29 –

7.4. Fotoanlage

Fotos 1-3 Wohnhaus BERNSHÄUSER STRAßE 114 STRAßENANSICHT SÜD- WEST- ANSICHT



Fото 2 NORDANSICHT



Гото 3 NORD-WEST-ANSICHT



- 30 -

Fото 4 OSTANSICHT ANSICHT VOM HINTERRAUM



Fото **5** Dachraum



Fото 6 Zugang Zum Dachgeschoss



- 31 –

Fотоs 7-9 Räume im Obergeschoss



Fото 8 Dusche im Obergeschoss



Fото 9




- 32 –

Fото s 10-12 Räume im Erdgeschoss



Fotos 11



Fото 12 Bad im Erdgeschoss



- 33 -

FOTOS 13-14 Kellerbereich



Fotos 14



Fото **15** Garagen-/ Nebengebäude sowie kleiner Schuppen



Sachverständigenbüro DIPL.- ING. JÜRGEN MÜLLER

- 34 –

Fото 16 Wohngebäude Bernshäuser Straße 114 a Westansicht



Fото 17 Süd- West- Ansicht



Fото 18 Blick auf den Anbau



- 35 –

Fото 19 Dachraum



Fото **20** Räume im Dachgeschoss



Fото **21** Raum im Obergeschoss



- 36 -

Fото **22** Badezimmer



Fото **23** Raum im Erdgeschoss



Fото **24** Sanitärbereich



- 37 –

Fото **25** Eingangsflur mit Treppe



Fото **26** Raum im Erdgeschoss



Fото **27** Heizungskeller



Sachverständigenbüro DIPL.- ING. JÜRGEN MÜLLER

- 38 –

Fото **28** Öltanks



Fото **29** Warmwasserboiler im Kellergeschoss



Fото **30** Außenbereich



- 39 –


Aktenzeichen:

Sachverständigenbüro DIPL.- ING. JÜRGEN MÜLLER

7.5. Prinzipskizze Grundrisse (unmäßstäblich nur Grobinformation!)


Bernhäuser Straße 114

Erdgeschoss



Obergeschoss


Urnshausen Bernshauser Straße 114 - OG -




Sachverständigenbüro DIPL.- ING. JÜRGEN MÜLLER

Bernshäuser Straße 114 a

Erdgeschoss



OBERGESCHOSS



- 40 —