Sachverständigenbüro DIPL.- ING. JÜRGEN MÜLLER

- 26 –

7.4. Fotoanlage



Гото 1 SÜD-OST-ANSICHT DES WOHNHAUSES



Fото 2 SÜDANSICHT MIT ANSCHLUSS NEBENGEBÄUDE



Fото 3 NORD- OST- ANSICHT

Sachverständigenbüro DIPL.- ING. JÜRGEN MÜLLER





Гото 4 DACHRAUM



Fото **5** SCHLAFZIMMER IM OBERGESCHOSS



Fото 6 RAUM IM OBERGESCHOSS

- 28 –

Sachverständigenbüro DIPL.- ING. JÜRGEN MÜLLER



Гото 7 SCHLAFZIMMER IM OBERGESCHOSS



Fото 8 TREPPENRAUM



Fото 9 WOHNZIMMER IM ERDGESCHOSS



FOTO 10 KÜCHE IM ERDGESCHOSS



FOTO 11 BAD IM ERDGESCHOSS



FOTO 12 KELLERRAUM



Fото 13 DACHRAUM



Fото 14 WC IM WINDFANGBEREICH



Fото **15** BLICK AUF DAS NEBENGELASS - SCHEUNE




Fото 16 HEIZUNG IM EHEMALIGEM STALL



Fото 17 ÖLTANKS



Fото 18 EHEMALIGER STALLBEREICH



Fото 19 RÜCKSEITE DES NEBENGELASSES



Fото **20** SCHEUNENINNENBEREICH



Fото **21** SCHEUNENINNENRAUM



Fото 16 UNTERER BEREICH DES NICHT BEBAUTEN GRUNDSTÜCKS, ALS GARTEN GENUTZT



Fото 17 WERTNEUTRALE ALTE GARTENHÜTTE



NÖRDLICHER (OBERER) GRUNDSTÜCKSBEREICH