




Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur

Geoproxy Kartenauszug

Ca. 1 : 500000

28.11.2025

5652864



682409.9


593509.7 (EPSG:25832)

5539974.9 (EPSG:25832)

Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme erstellt. Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann.
© GeoBasis-DE / BKG 2025 dl-de/by-2-0



5601165.2




636949.1

635171.1 (EPSG:25832)

5598907.4 (EPSG:25832)



5599753.3



635992.6

635814.8 (EPSG:25832)

5599527.5 (EPSG:25832)

Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme erstellt. Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann. © GeoBasis-DE / BKG 2025 dl-de/by-2-0

Bewertungsgrundstück



Blick von der Dachsbachstraße in westliche Richtung



Blick von der Grundstückszufahrt in westliche Richtung



Blick von der Dachsbachstraße in südwestliche Richtung



Blick von der Dachsbachstraße in südliche Richtung



Bewertungsgrundstück

Blick von der Dachsbachstraße in nördliche Richtung

Grundstückszufahrt über den anliegenden Bach



Blick in nordwestliche Richtung



Blick von der Dachsbachstraße in nordwestliche Richtung



Blick in nordwestliche Richtung



Blick vom Bewertungsgrundstück in östliche Richtung



Blick vom Bewertungsgrundstück in westliche Richtung



Blick vom Bewertungsgrundstück auf die Westseite des Wohnhauses



Blick vom Bewertungsgrundstück in südöstliche Richtung

Nebengebäude



Blick vom Bewertungsgrundstück in südliche Richtung

Gebäudehauptteil
Wohnhaus

Seitenflügel

Nebengebäude

Eingangsvorbau




Blick vom Bewertungsgrundstück in südöstliche Richtung



Blick vom Bewertungsgrundstück in südöstliche Richtung



Blick vom Bewertungsgrundstück in östliche Richtung



Blick vom Bewertungsgrundstück in östliche Richtung



Blick vom Bewertungsgrundstück in südwestliche Richtung

Fotos vom Nebengebäude

Nebengebäude



Blick vom Bewertungsgrundstück in südwestliche Richtung

Nebengebäude
Abstellbereich

Nebengebäude
Garage



Blick vom Bewertungsgrundstück in südwestliche Richtung



Blick vom Bewertungsgrundstück in nordwestliche Richtung



Nebengebäude

Blick vom Bewertungsgrundstück in nordwestliche Richtung

Beispielhaft Fotos von Schäden am Wohnhaus






Eingangstür









Einfamilienhaus

Unmaßstäbliche Skizze bez. der äußern überschlägigen Abmessungen der Grundflächen der Gebäude. Alle Maßangaben sind cirka- Angaben.

Die Außenwände der beiden Gebäude waren teilweise aufgrund der Topografie des Grundstücks und insbesondere aufgrund des Wildwuchses von Stachel- und Dornengewächsen nicht zugänglich. Die angegebenen Maße wurden deshalb teilweise überschlägig durch Abgreifen aus der Liegenschaftskarte ermittelt.