Amtsgericht Altenburg Burgstraße 11, 04600 Altenburg

Aktenzeichen K 28/23

Objektart Einfamilienhaus mit Fertigteil - Doppel - Pkw - Garage

und Holzschuppen)

Anschrift Hartha 24 in 04626 Schmölln




Süd - Ost - Ansicht



Süd - West - Ansicht



Nord- West - Ansicht



Lageplan

Verkehrswert/Marktwert 71.000,00 €

Anmerkung - Abwasserkanal verläuft im nördlichen Grundstücksteil

- partiell geringe Raumhöhen (1 Zimmer im OG < 2 m)

- geringe Durchgangshöhe der Geschoßtreppe (ca. 1,70 m)

Qualitäts- und Wertermittlungsstichtag

27.06.2024

Lage

Hartha ist seit 01.01.2019 ein Ortsteil der Stadt Schmölln. Das Bewertungsobjekt liegt nördlich per Luftlinie ca. 470 m von einer Windkraftanlage (Windenergieanlage) und ca. 100 m von Gleisanlagen (Güter - Schienenverkehr) entfernt. Blickbeziehungen sind nicht vorhanden. Akustische Emissionen waren zum Ortstermin vom Schienenverkehr wahrnehmbar. Pkw - Stellplatzmöglichkeiten sind auf dem Grundstück vorhanden. Die ländlich geprägte Lage wird für eine wohnbauliche Nutzung als angenehm eingeschätzt, ist aber auf Grund der Infrastruktur als einfach zu beurteilen.

Entfernungen

Hartha liegt ca. 14 km nordwestlich vom Schmöllner Stadtzentrum, im Landkreis Altenburger Land, Freistaat Thüringen. Die Kreisstadt Altenburg ist in ca. 16 km erreichbar, Gera in ca. 20 km und Zeitz in ca. 17 km.

In Hartha bestehen eine Straußenfarm und eine Käserei. Im nahe gelegenen Lumpzig (in ca. 2 km) sind ein Kindergarten und ein Gasthof erreichbar, in ca. 4 km die Staatliche Regelschule in Dobitschen. Eine Apotheke, Bäckerei, Discounter, Frisör und Kosmetik sowie ein weiterer Kindergarten sind in Pölzig (ca. 4,5 km) erreichbar.

Der nächstgelegene Bahnhof liegt in Schmölln, die nächste Bushaltestelle des öffentlichen Nahverkehrs in ca. 350 m (Hartha). Die Bundesstraße 7 ist in ca. 12 km erreichbar und die B2 in ca. 10 km. Die nächste Autobahnauffahrt zur A4 befindet sich in ca. 13 km bei Ronneburg bzw. in ca. 15 km bei Gera.

Umfeld

Das Umfeld wird durch Wohnbebauung (überwiegend einund zweigeschossige freistehende Wohnhäuser) mit Gärten geprägt. Erschließung

Die ortsüblichen Versorgungsleitungen (Elektro, Wasser und Telefon) sind vorhanden bzw. liegen am Grundstück an. Die Abwässer werden nach Auskunft der Eigentümer über die kurzgeschlossene Kleinkläranlage in die Zentrale Kanalisation geleitet.

Grundstücksfläche

Laut Grundbuch hat das Grundstück eine Fläche von 747 m². Das Bewertungsgrundstück ist annähernd rechteckig geschnitten und eben, im Bereich der Zufahrt von der Ortsstraße nach Süden leicht fallend.

Planung und Baurrecht

Nach Auskunft der Stadt Schmölln besteht kein Flächennutzungsplan für Hartha. Das Bewertungsgrundstück liegt in einem Bereich, der als "Wohnbaufläche" anzusehen ist.

Ein rechtskräftiger Bebauungsplan besteht für den Bereich des Bewertungsobjektes nicht.

Es gelten die Regelungen über die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB).

Altlasten

Hinweise auf das Vorhandensein schädlicher Bodenveränderungen sind bisher nicht bekannt geworden, können aber auch nicht ausgeschlossen werden.

Denkmalschutz

Denkmalschutz nach dem Thüringer Denkmalschutzgesetz besteht nicht.

## Gebäudekurzbeschreibung

Das Bewertungsgrundstück ist mit einem älteren Einfamilienhaus (Baujahr vor 1900), einer Pkw - Doppelgarage (vermutlich aus 1999) sowie einem Nebengebäude (Schuppen, unbekanntes Baujahr) bebaut.

Die Wohnfläche beträgt ca. 110 m².

Konstruktionsart Massivbau (Mauerwerk) mit Holzfachwerkanteil

Innenwände massiv im EG, Holzfachwerk bzw. Trockenbau im OG Geschoßdecken Gewölbe (Abstellraum "Keller"), Holzbalken (sonstige)

Treppen

- zum Abstellraum "Keller" massive Stufen

- Geschoßtreppe Holzkonstruktion, Holzgeländer, aufgearbeitet

vom OG zum DG steile Holzstiege

Fußboden

- Abstellraum "Keller" Betonplatten, Ziegelsteinpflaster

- EG Fliesen (Windfang, Flur, Bad), Venyl (Küche)

- OG Laminat bzw. Kunststoffbelag

- DG Rauspund, Kunststoffbelag

Fenster Kunststoff, 2- fach verglast,

Holz 1-fach verglast (Abstellraum "Keller")

Türen

- Hauseingang Blendrahmentür aus Kunststoff mit Lichtausschnitt, 2- fach

gehängt (Fa. Schüco)

- sonstige Futtertüren aus Holzwerkstoff, furniert, zur Küche mit Licht-

ausschnitt, zum Bad als Schiebetür

Haustechnik

- Elektroinstallation überwiegend erneuert, Nachtstromanschluß

einfache Ausstattung und Qualität im DG aus DDR - Zeit

- Sanitärinstallation einfache Ausstattung und Qualität

EG Badewanne, Dusche, Waschbecken, WC

OG ohne

- Heizung Nachtspeicheröfen (Fa. Stiebel Eltron)

zusätzlich Einzelofenheizung mit Brennstoff Holz

- Warmwasserversorg. Elektroboiler

Fassade Anstrich auf Wärmedämmung

- OG - Ostseite Sichtfachwerk, Gefache verputzt

- Sockelbereich verputzt

Dach Sattel- bzw. Pultdach, Dachziegeleindeckung (Wohnhaus),

und Schneefanggitter, Bitumenbahnen (Hauseingang)

Grundrißgestaltung/

Raumaufteilung siehe Grundrisse in der Anlage

- EG Windfang, Flur, 1 Zimmer, Küche, Bad, Abstellraum "Keller"

- OG Flur, 4 Zimmer davon 1 Zimmer unter 2 m Raumhöhe

- DG/Bodenraum Abstellfläche

Barrierefreiheit nicht gegeben

baulicher Zustand unter Berücksichtigung des Baujahres befriedigend

Allgemeinbeurteilung

Wohnhaus Ausgeführte Modernisierungs- bzw. Instandsetzungsar-

> beiten können nicht durchgängig als nachhaltig angesehen werden. Die Nutzbarkeit ist gegeben und wird allgemein durch die geringen Raumhöhen beeinträchtigt.

Sie befindet sich jedoch auf einfachem Niveau.

Aktiver Befall mit pflanzlichen bzw. tierischen Holzschädlingen wurde in den zur Besichtigung zugänglichen Bereichen bis auf Schimmelbefund im Erdgeschoß der Küche nicht festgestellt. Befall mit Hausschwamm ist zwar nicht erkennbar und auch nicht bekannt, kann aber auch

nicht ausgeschlossen werden.

Die Wärmedämmung wurde zum Teil durch zusätzliche Wärmedämmung an den Außenwänden sowie dem Einbau von 2- fach verglasten Fenstern verbessert. Ein Energieausweis für Wohngebäude gemäß Energieeinsparverordnung (seit 29.09.2023 Gebäude - Energie - Gesetz -GEG sogenanntes Heizungsgesetz) zum Energieverbrauch

lag nicht vor.

Die Nebengebäude befinden sich in einem augenscheinlich

nutzungsfähigen Zustand

Hinweis Die vollständige Wertermittlung kann innerhalb der Ge-

schäftszeiten beim Amtsgericht eingesehen werden.

Nebengebäude